

# サービスキャンペーン情報

令和3年10月15日開始

サービスキャンペーン番号 IBCS16

## いすゞ フォワードのサービスキャンペーンについて

対象車両をお持ちのお客様には、大変ご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げます。ダイレクトメールまたは直接訪問でご案内致しますので、担当販売会社にご連絡いただき、お早めに点検・修理(無料)をお受け頂きますようお願い申し上げます。

1. 不具合内容                   トラック用排出ガス発散防止装置において、差圧センサに組み付ける差圧ホースの材質が不適切なため、当該ホースから放出されるヨウ素により差圧センサの回路が腐食して断線し、エンジン警告灯が点灯するおそれがある。
2. 改善内容                     全車両、差圧ホースを対策品に交換し、差圧センサを新品に交換する。
3. 対象車両

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
いすゞ	2PG-FRR90S2	「フォワード」	FRR90-7131295 平成30年8月1日	1台	
	2PG-FSR90S2		FSR90-7008045～FSR90-7009491 平成29年11月21日～平成30年12月27日	7台	
	2PG-FTR90U2		FTR90-7009223～FTR90-7012489 平成31年4月12日～令和2年11月23日	16台	
	2PG-FTR90U2改		FTR90-7009702～FTR90-7010189 令和元年6月1日～令和元年9月11日	7台	
	2RG-FRR90S2		FRR90-7122105～FRR90-7151007 平成29年10月11日～令和元年12月13日	19台	
	2RG-FSR90S2		FSR90-7008821～FSR90-7009638 平成30年6月27日～平成31年1月22日	4台	
	2RG-FTR90U2		FTR90-7010777 令和元年11月12日	1台	
UDトラックス	2RG-BRR90S2	「コンドル」	BRR90-7000760 平成30年9月27日	1台	
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年11月21日～令和2年11月23日	(計56台)	
			合計	56台	

- 1、対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれます。
- 2、対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。