

サービスキャンペーン情報

令和4年1月14日訂正
令和3年10月15日開始

サービスキャンペーン番号 IBCS16

いすゞ フォワードのサービスキャンペーンについて

対象車両をお持ちのお客様には、大変ご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げます。
ダイレクトメールまたは直接訪問でご案内致しますので、担当販売会社にご連絡いただき、
お早めに点検・修理(無料)をお受け頂きますようお願い申し上げます。

- 不具合内容 トラック用排出ガス発散防止装置において、差圧センサに組み付ける差圧ホースの材質が不適切なため、当該ホースから放出されるヨウ素により差圧センサの回路が腐食して断線し、エンジン警告灯が点灯するおそれがある。
- 改善内容 全車両、差圧ホースを対策品に交換し、差圧センサを新品に交換する。
- 対象車両

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
いすゞ	2PG-FRR90S2	「フォワード」	FRR90-7125954～ FRR90-7147527 平成30年1月30日～ 令和1年9月20日	5	
	2PG-FSR90S2		FSR90-7008022～FSR90-7011226 平成29年11月21日～ 令和2年3月13日	26	
	2PG-FTR90U2		FTR90-7009223～FTR90-7012489 平成31年4月12日～ 令和2年11月23日	17	
	2PG-FTR90U2改		FTR90-7009702～FTR90-7010189 令和元年6月1日～ 令和元年9月11日	7	
	2RG-FRR90S2		FRR90-7122105～FRR90-7174091 平成29年10月11日～ 令和3年8月23日	32	
	2RG-FSR90S2		FSR90-7007954～FSR90-7013349 平成29年10月23日～ 令和3年8月6日	104	
	2RG-FSR90T2		FSR90-7011140～FSR90-7013152 令和2年2月4日～ 令和3年6月22日	8	
	2RG-FTR90U2		FTR90-7007550～FTR90-7013529 平成30年3月19日～ 令和3年4月22日	36	
	2RG-FTR90V2		FTR90-7008444～FTR90-7010753 平成30年7月12日～ 令和1年9月4日	4	

UDトラックス	2PG-BRR90S2	「コンドル」	BRR90-7000359, BRR90-7000810 平成30年4月27日, 平成30年10月17日	2	
	2PG-BTR90U2		BTR90-7000188～ BRR90-7000426 平成31年2月16日～ 令和2年9月16日	5	
	2RG-BRR90S2		BSR90-7000760 平成30年9月27日	1	
	2RG-BSR90S2		BSR90-7000184 令和2年7月30日	1	
	2RG-BTR90U2		BTR90-7000212～BTR7000257 令和1年5月27日～ 令和1年8月26日	3	
(計14型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年10月11日～ 令和3年8月23日	(計251台)		
合計				251台	

- 対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれます。
- 対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。