

リコール情報

平成29年2月21日開始 リコール届出番号 3986

いすゞエルフのリコールについて

対象車両をお持ちのお客様には、大変ご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げます。ダイレクトメールまたは直接訪問でご案内致しますので、担当販売会社にご連絡いただき、お早めに点検・修理(無料)をお受け頂きますようお願い申し上げます。

- 1. 不具合内容** 軌道上を走行できるように改造した車両のプロペラシャフトにおいて、開発時の設計が不適切なため、プロペラシャフトの取付角が改造基準の設計値を超えて組み付けられたものがある。そのため、走行時に過大な負荷がかかり、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が生じて折損し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。
- 2. 改善内容** 全車両、キャスタープレートを取り外し、対策品(板状プレート)を取り付ける。
また、プロペラシャフトを良品に交換する。
- 3. 対象車両**

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KK-NPR72LV改	「エルフ」	NPR72L-7407238～NPR72L-7407481 平成13年12月18日	2	
	KR-NPR72LV改		NPR72L-7409163～NPR72L-7415724 平成14年11月15日～平成17年12月27日	25	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年12月18日～平成17年12月27日	(計27台)	

<ご注意>

- 1、対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれます。
- 2、対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。