

リコール情報

令和4年4月8日開始

リコール番号 5128

いすゞ ギガトラクターのリコールについて

対象車両をお持ちのお客様には、大変ご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げます。ダイレクトメールまたは直接訪問でご案内致しますので、担当販売会社にご連絡いただき、お早めに点検・修理(無料)をお受け頂きますようお願い申し上げます。

1. 不具合内容 大型トラクタに取り付けた遮熱板(ヒートプロテクタ)において、遮熱板の形状が不適切なため、走行振動等によりトランスミッションのオイルクーラーホースに干渉することがある。そのため、そのまま使用を続けると、トランスミッションのオイルクーラーホースが損傷し、オイルの圧力に耐えられず亀裂が生じ、オイルが漏れて変速不良となり、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

2. 改善内容 全車両、遮熱板を対策品に交換し、オイルクーラーホースを新品に交換する。

3. 対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2PG-EXD52CD	「ギガ」	EXD52CD-7000507～EXD52CD-7001110 平成31年3月21日～令和元年10月26日	2	
	2KG-EXD52CD		EXD52CD-7001345 令和2年2月4日	1	
	2PG-EXD52CE		EXD52CE-7000055～EXD52CE-7000515 平成31年1月15日～令和2年10月27日	25	
	2DG-EXY52CK		EXY52CK-7000063 令和元年11月27日	1	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年1月15日～令和2年10月27日	(計29台)	
			合計	29台	

- 1、対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれます。
- 2、対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。