

# 説明図



## 改善の内容 ;

全車両、タイヤの識別番号を確認し、対象の場合は良品タイヤに交換する。